

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. De25 管道(PE100, 1.6MPa)(产品名称 1),生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名）,厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧(生产厂址)。De25 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。De25 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 1）的 / （关键组件）在中国境内生产。De25 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 1）的（关键工序） / 在中国境内完成。

2. De32 管道(PE100, 1.6MPa)、（产品名称 2），生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名）,厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧(生产厂址)。De32 管道(PE100, 1.6MPa)、（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。De32 管道(PE100, 1.6MPa)、（产品名称 2）的 / （关键组件）在中国境内生产。De32 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 2）的（关键工序） / 在中国境内完成。

3. De40 管道(PE100, 1.6MPa)(产品名称 3),生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名）,厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧(生产厂址)。De40 管道(PE100, 1.6MPa)、（产品名称 3）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。De40 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 3）的 / （关键组件）在中国境内生产。De40 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 3）的（关键工序） / 在中国境内完成。

4. De50 管道(PE100, 1.6MPa)(产品名称 4),生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名）,厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧(生产厂址)。De50 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。De50 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 4）的 / （关键组件）在中国境内生产。De50 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 4）的（关键工序） / 在中国境内完成。

5. De63 管道(PE100, 1.6MPa)(产品名称 5),生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名）,厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧(生产厂址)。De63 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。De63 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 5）的 / （关键组件）在中国境内生产。De63 管道(PE100, 1.6MPa)（产品名称 5）的（关键工序） / 在中国境内完成。

6. De90 管道(PE100, 1.6MPa)、产品名称 6),生产厂为山东汇通达塑业有限公司 (厂名),厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧(生产厂址)。De90 管道(PE100, 1.6MPa)、(产品名称 6)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。De90 管道 (PE100, 1.6MPa)、(产品名称 6)的 / (关键组件)在中国境内生产。De90 管道 (PE100, 1.6MPa)、(产品名称 6)的 (关键工序) / 在中国境内完成。

7. DN50 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 7), 生产厂为山东汇通达塑业有限公司 (厂名), 厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧 (生产厂址)。DN50 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 7) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。DN50 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 7) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。DN50 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 7) 的 (关键工序) / 在中国境内完成。

8. DN50 无缝碳钢管 (壁厚 3.5mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 8), 生产厂为山东汇通达塑业有限公司 (厂名), 厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧 (生产厂址)。DN50 无缝碳钢管 (壁厚 3.5mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 8) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。DN50 无缝碳钢管 (壁厚 3.5mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 8) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。DN50 无缝碳钢管 (壁厚 3.5mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 8) 的 (关键工序) / 在中国境内完成。

9. DN65 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 9), 生产厂为山东汇通达塑业有限公司 (厂名), 厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧 (生产厂址)。DN65 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 9) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。DN65 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 9) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。DN65 碳钢子母扣法兰 (含止水垫片、螺栓) (产品名称 9) 的 (关键工序) / 在中国境内完成。

10. DN65 无缝碳钢管 (壁厚 4.0mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 10), 生产厂为山东汇通达塑业有限公司 (厂名), 厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧 (生产厂址)。DN65 无缝碳钢管 (壁厚 4.0mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 10) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / (规定比例)。DN65 无缝碳钢管 (壁厚 4.0mm, 4.0MPa; 含法兰焊接, 钢管防锈漆) (产品名称 10) 的 / (关键组件) 在中国境内生产。DN65 无缝碳钢管 (壁厚 4.0mm, 4.0MPa; 含

法兰焊接，钢管防锈漆）（产品名称 10）的（关键工序）/在中国境内完成。

11. DN80 碳钢子母扣法兰（含止水垫片、螺栓）（产品名称 11），生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名），厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧（生产厂址）。DN80 碳钢子母扣法兰（含止水垫片、螺栓）（产品名称 11）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。DN80 碳钢子母扣法兰（含止水垫片、螺栓）（产品名称 11）的/（关键组件）在中国境内生产。DN80 碳钢子母扣法兰（含止水垫片、螺栓）（产品名称 11）的（关键工序）/在中国境内完成。

12. DN80 无缝碳钢管（壁厚 4.0mm，4.0MPa；含法兰焊接，钢管防锈漆）（产品名称 12），生产厂为山东汇通达塑业有限公司（厂名），厂址为山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东四环东侧（生产厂址）。DN80 无缝碳钢管（壁厚 4.0mm，4.0MPa；含法兰焊接，钢管防锈漆）（产品名称 12）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /（规定比例）。DN80 无缝碳钢管（壁厚 4.0mm，4.0MPa；含法兰焊接，钢管防锈漆）（产品名称 12）的/（关键组件）在中国境内生产。DN80 无缝碳钢管（壁厚 4.0mm，4.0MPa；含法兰焊接，钢管防锈漆）（产品名称 12）的（关键工序）/在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司名称（企业电子章）：山东汇通达塑业有限公司

日期：2026 年 8 月 24 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。