

仪器设备验收报告

设备名称: 3.0T 磁共振成像系统

出厂编号: 214008

使用单位: 洛阳市妇幼保健院

合同号: _____

资金来源: 财政资金

洛阳市妇幼保健院

2026 年 8 月 17 日

仪器设备进货查验记录（一）

设备名称	3.0T 磁共振成像系统		
注册证号 (或备案凭证)	国械注准 20223060467		
出厂编号	214008		
规格型号	MAGNETOM Vida		
产地品牌	西门子（深圳）磁共振有限公司		
生产日期	2026 年 2 月	存放地点	医学影像科
购进日期	2026 年 2 月 4 日	合同号	
安装日期	2026 年 3 月 11 日	数量	1 套
验收日期	2026 年 8 月 17 日	质保期	3 年
有效期	10 年	价格	1788.5 万元
供货单位			
单位名称	上海诚泰致德医疗科技发展有限公司		
许可证号 (或备案凭证)	沪宝药监械经营许 20250041 号		
注册地址	上海市宝山区淞发路 58 弄 86 号四层 5-04 室		
联系方式	17837180776		
供货单位 查验人员	签字（盖章）位成林 日期 2026.8.17		
单位名称	上海诚泰致德医疗科技发展有限公司		
办公地址	上海市宝山区淞发路 58 弄 86 号四层 5-04 室		
联系方式	位成林 17837180776		

仪器设备进货查验记录（二）

	名称	规格型号	数量	存放地点	使用科室签字
附件及备件清单	3.0T 磁共振成像系统 (磁共振成像系统)	MAGNETOM Vida	1	医学影像科	王 超
	磁共振专用双筒高压 注射器 (高压注射器)	PR-100 Pro	1		
	数字化摄影 X 射线机 (双立柱动态平板 DR)	AJP686	1		
	无磁转运床 (无磁推 车)	CMM-D2 (MDK-D15)	1		
	无磁轮椅	SYIV100-HY952 0	1		
	可移动式无磁空气消 毒设备 (无磁消毒车)	ZW100S19W-Z80 0	1		
	影像诊断专用显示器 (4M 医用显示器)	MDJC-4127	1		
	乳腺诊断专用显示器 (5.8M 医用显示器)	MDNC-6121	1		
	16 通道 U 型乳腺线 圈	U-Breast-G Pro	1		
	16 通道 U 型婴幼儿头 颈脊柱线圈	U-Ped-G	2		
	16 通道孕妇胎儿神毯 线圈	F-FB-G	2		
	水冷机	LY-CHA066T	1		
	精密空调	TUAR1022	1		
	磁共振主机 UPS 电源 (UPS 不间断电源)	E3MUPS200KH	1		
	后处理工作站 UPS 电源 (UPS 不间断电源)	C3K (3KVA)	1		
	双立柱铁磁探测器 (智 能铁磁探测系统)	RMTC-II-06	1		
	无磁灭火器 (灭火器)	ZC6KG	2		
	防磁摄像头及监视系 统	GF-600	1		
	防磁线圈柜	ZC-WT	1		
	3.0T 磁共振成像系统 (磁共振成像系统)	MAGNETOM Vida	1		
	磁共振专用双筒高压 注射器 (高压注射器)	PR-100 Pro	1		

仪器设备验收记录表

设备名称	3.0T 磁共振成像系统	使用科室	医学影像科
规格型号	MAGNETOM Vida	设备编号	214008
性能参数及整机状况	性能符合临床要求, 整机外观完好. 签字: 杨中豪 日期: 2026.8.17		
使用科室负责人意见	设备运行正常 签字: 王磊 日期: 2026.8.17		
财务资产部意见	设备完好. 签字: 王磊 日期: 2026年8月17日		
招标采购办公室意见	设备正常 签字: 王磊 日期: 2026.8.17		
医学装备部意见	设备运行正常 签字: 陈先江 日期: 2026.8.17		
供应商意见	设备按约交付, 正常使用 签字: 任成林 日期: 2026.8.17		
纪检监察室意见	设备正常 签字: 张庆 日期: 2026.8.17		



专家 意见	2026 年 6 月 2 日受洛阳市妇幼保健院医学装备部委托对 3.0T 磁共振成像系统进行首次验收，提出整改意见；2026 年 8 月 17 日进行二次验收，对首次验收提出的 4 条整改意见进行专项查验，查验结果如下： 问题 1：根据招投标文件，参数 24，高级影像后处理工作站，其实际参数与投标文件不符； 整改结果 1：现已整改到位（见附图一） 问题 2：根据招投标文件，参数 26.9，双立柱动态平板 DR，实际安装型号与投标文件不符； 整改结果 2：验收小组，前往嘉豫门院区医学影像科查看，已安装到位，与投标文件型号相符，且运行正常，整改到位。 问题 3：根据招投标文件，参数 26.11，精密空调，实际安装设备与投标文件不符； 整改结果 3：供应商已提供相关的完整闭环资料，现场查看资料，符合投标文件要求，资料见附件。 问题 4：（1）16 通道 U 型婴幼儿头颈脊柱线圈、（2）16 通道孕妇胎儿神毯线圈，招投标文件中要求为各 2 套，实际现场查看，仅各 1 套，据科室反馈，另外 1 套在文仲院区放置使用。 整改结果 4：在通衢院区医学影像科现场查看实物，与投标文件数量、型号相符，整改到位。 验收结论： 通过现场查验资料，查看设备运行情况，与投标文件相符；设备运行正常。 签字：吕军 周旭峰 李科 日期：2026.8.17
------------------	--